



**Bild 26: Mauersockel  
mehrere Risse im Beton**



**Bild 27: Hauptallee  
sauber, frei, sehr gut begehbar**



**Bild 28: erster Weg nach Süden  
(nicht erkennbare Befestigung, Grasbewuchs)**



**Bild 29: erster Weg nach Norden  
(nicht erkennbare Befestigung, kaum Bewuchs)**



**Bild 30: kleine Seitenallee nach Süden  
(kaum erkennbare Befestigung, Grasbewuchs)**



**Bild 31: kleine Seitenallee nach Norden  
(erkennbare Befestigung, kaum Bewuchs)**



**Bild 32: Westmauerweg nach Süden  
(erkennbare Befestigung, Bewuchs)**



**Bild 33: Westmauerweg nach Norden  
(erkennbare Befestigung, kaum Bewuchs)**





**Bild 34: Wiesenfläche Nordost-Ecke  
(ehem. Weg)**



**Bild 35: Baumbestand (Nordost-Teil)  
(hoch aufgewachsene Bäume)**



**Bild 36: Baumbestand (Nordwest-Teil)  
(hoch aufgewachsene Bäume)**



**Bild 37: Baumbestand (Nordwest-Teil)  
(hoch aufgewachsene Bäume)**