



**Bild 38: Baumbestand (Südost-Teil)
(hoch aufgewachsene Bäume, Hecken und Sträucher)**



**Bild 39: Baumbestand (Südost-Teil, SO-Ecke)
(wenige hoch aufgewachsene Bäume, Hecken und Sträucher)**



**Bild 40: Vegetation (Nordwest-Teil)
(einer von mehreren dürren Sträuchern)**



**Bild 41: Südost-Ecke
(massiver Bewuchs, Verunreinigungen)**



**Bild 42: Südost-Ecke
(Verunreinigungen mit Plastikmüll)**



**Bild 43: Grabsteine im Nordost-Teil
(einige mit extremer Schiefelage)**



Bild 44: Blick Grabsteine Südwest-Teil



Bild 45: Blick Grabsteine Südost-Teil



**Bild 46: Blick Grabsteine Südwest-Teil
(Richtung Westen)
Problem: dem Wind
(Hauptwindrichtung) ausgesetzt**



**Bild 47: Blick Grabsteine Nordwest-Teil
(Richtung Norden)
windgeschützt**