



**Bild 38: Baumbestand (Südost-Teil)  
(hoch aufgewachsene Bäume, Hecken und Sträucher)**



**Bild 39: Baumbestand (Südost-Teil, SO-Ecke)  
(wenige hoch aufgewachsene Bäume, Hecken und Sträucher)**



**Bild 40: Vegetation (Nordwest-Teil)  
(einer von mehreren dürren Sträuchern)**



**Bild 41: Südost-Ecke  
(massiver Bewuchs, Verunreinigungen)**



**Bild 42: Südost-Ecke  
(Verunreinigungen mit Plastikmüll)**



**Bild 43: Grabsteine im Nordost-Teil  
(einige mit extremer Schiefelage)**



**Bild 44: Blick Grabsteine Südwest-Teil**



**Bild 45: Blick Grabsteine Südost-Teil**





**Bild 46: Blick Grabsteine Südwest-Teil  
(Richtung Westen)  
Problem: dem Wind  
(Hauptwindrichtung) ausgesetzt**



**Bild 47: Blick Grabsteine Nordwest-Teil  
(Richtung Norden)  
windgeschützt**