



**Bild 14: Südmauer (außen): Auswaschungen**



**Bild 15: Südmauer (außen) Bsp. für massiven Schaden  
(Ausbrüche und Loch)**





**Bild 16: Südmauer (innen) zerfallener Mauerteil, Bruchsteine, Verschmutzung durch Müll**



**Bild 17: Westmauer (innen) misslungene Sanierung der Maueroberfläche**





**Bild 18: Westmauer (innen) Auswaschungen und Ausbrüche**



**Bild 19: Nordmauer (innen): im krassen Gegensatz zur Außenseite  
in diesem Abschnitt starke Ausbrüche**





**Bild 20: Nordmauer (innen): im krassen Gegensatz zur Außenseite  
in diesem Abschnitt (Mitte) starke Ausbrüche**



**Bild 21: Gebäude (Nordseite „Gärtnerhaus“)  
Nässe- bzw. Feuchtigkeitsschäden**





**Bild 22: Gebäude (Südseite „Leichenhaus“)  
Ausbrüche (rechts) wegen Nässe- bzw. Feuchtigkeitsschäden**



**Bild 23: Gebäude (Nordseite „Leichenhaus“)  
Kaputtes Fenster**





**Bild 24: Zugangstor (innen)  
Rostschäden, kein funktionstüchtiger Schließ-/Sperrmechanismus**



**Bild 25: Mauersockel  
mehrere Ausbrüche im Beton, beschädigte Zaunfelder**